

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych napędów 2 drzwi wejściowych 144X210 (lewe i prawe, drzwi jednoskrzydłowe 144X210 cm.) do budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy 3 Maja 20.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wymiana zespołu napędowego do drzwi 2 kpl.
- Wymiana układu sterującego 2 kpl.
- Wymiana systemu zabezpieczeń strefy działania 2 kpl.
- Wymiana systemu awaryjnego 2 kpl.
- Wpięcie do systemu ppoż. łącznie z konfiguracją i sprawdzeniem 2 kpl.

Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu. Naprawa ewentualnych uszkodzeń tyków i powłok malarskich.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

Termin realizacji – 8 tygodni od daty obowiązywania umowy.

1. Wynagrodzenie – za wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) poinformowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy,
 - b) realizacji robót wewnętrznych w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00,

Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.

4. Transport materiałów dla prowadzenia robót może się odbywać wyłącznie na zewnątrz budynku. Składowanie materiałów budowlanych wewnątrz budynku, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
5. Gwarancja – min. 120 m-cy.
6. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
7. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
8. Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
9. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Wizja jest konieczna z uwagi na wiek uszkodzonych napędów które działały w drzwiach od momentu montażu tj. 2008 r. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.