

## Załącznik nr 2/I

## URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
<b>Lokalizacja</b>			
1	Drukarka OKI ML 3321	2405-808/1084-W	uszkodzona głowica drukująca. uszkodzona elektronika,wyeksploatowana
2	Drukarka HP LJ 1100A	2405-808/1079-W	uszkodzony moduł grzałki, wyeksploatowana, zużyte elementy toru przewodzenia papieru
3	Drukarka HP LJ 1100A	2405-808/2209-W	uszkodzony moduł grzałki, wyeksploatowana, zużyte elementy toru przewodzenia papieru
4	Drukarka HP LJ 1100A	2405-491/15-T	uszkodzony moduł grzałki, wyeksploatowana, zużyte elementy toru przewodzenia papieru
5	Komputer FSC Esprimo P5730	2405-808/74-W	uszkodzona płyta główna i zasilacz, niewspierany już aktualnie system operacyjny Vista
6	Monitor LCD Samsung Syncmaster 930BF	2405-808/2820-I	uszkodzona elektronika
7	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2878-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
8	Monitor LCD Procomp M15E	2405-808/2764-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
9	Monitor LCD samsung Syncmaster 710N	2405-808/2768-I	optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
10	Komputer FSC Esprimo P5720	2405-491/67-T	uszkodzona płyta główna i zasilacz, niewspierany już aktualnie system operacyjny Vista
11	Komputer FSC Esprimo P5730	2405-808/90-W	uszkodzona płyta główna i zasilacz, niewspierany już aktualnie system operacyjny Vista
12	Komputer FSC Esprimo P5720	2405-808/52-W	uszkodzona płyta główna i zasilacz, niewspierany już aktualnie system operacyjny Vista
13	Komputer FSC Esprimo P5720	2405-491/66-T	uszkodzona płyta główna i zasilacz, niewspierany już aktualnie system operacyjny Vista
14	Laptop FS Lifebook C1320D	2405-491/56-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie , niewspierany system operacyjny Windows XP
15	Laptop FS Lifebook C1410	2405-491/64-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie , niewspierany system operacyjny Windows XP
16	Laptop FS Lifebook E8420	2405-491/80-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie , niewspierany system operacyjny Windows Vista
17	Laptop FS Lifebook C1410	2405-491/63-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie , niewspierany system operacyjny Windows XP

## US Bytom

18	laptop FS LBE8310 SECURED	2405-491-75-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, niewspierany system operacyjny Windows Vista
19	Laptop FS Lifebook E8420	2405-491-79-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, niewspierany system operacyjny Windows Vista
20	Laptop LENOVO T500	2405-491-92-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
21	Laptop LENOVO T500	2405-491-95-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
22	Laptop lenovo Thinkpad	2405-491-86-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
23	Laptop LENOVO T500	2405-491-94-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
24	Laptop LENOVO T500	2405-491-93-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
25	Laptop lenovo Thinkpad	2405-491-85-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
26	Laptop LENOVO T500	2405-491-96-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
27	Laptop LENOVO T500	2405-491-91-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
28	laptop- FS lifebook e8420	2405-491-78-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, niewspierany system operacyjny Windows Vista
29	laptop Lifebook E751167QM	2405-491-105-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, uszkodzona elektronika
30	laptop Fujitsu Lifebook E751	2405-491-108-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, uszkodzona elektronika
31	laptop Lifebook E751167QM	2405-491-106-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, uszkodzona elektronika
32	laptop Lifebook E751167QM	2405-491-102-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, uszkodzona elektronika
33	laptop FS LBE8310 SECURED	2405-491-76-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, niewspierany system operacyjny Windows Vista

## US Bytom

34	Przełącznik 3COM SS3	2405-491/33-T	uszkodzone porty, niska przepustowość 10/100 mBit
35	serwer FSC Primergy TX 150 S5	2405-491/61-T	uszkodzona elektronika płyty głównej, nieopłacalna specjalistyczna naprawa
36	Kserokopiarka Toshiba 1370	2405-803/132-T	uszkodzona elektronika, przestarzała, wyeksploatowana
37	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2883-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
38	Monitor LCD samsung Syncmaster 710N	2405-808/2873-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
39	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2788-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
40	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2785-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
41	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2862-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
42	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2831-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
43	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2784-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
44	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2835-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
45	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2884-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
46	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2848-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
47	Monitor led Samsung Syncmaster 740B	2405-808/2868-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
48	Monitor LCD samsung Syncmaster 710N	2405-808/2758-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
49	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2823-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
50	Monitor LCD Samsung Syncmaster 740N	2405-808/2855-I	przestarzały, zbyt mała przekątna 15" do optymalnego stosowania w aktualnych aplikacjach podatkowych i biurowych
51	Przełącznik 3COM 3300	2405-491/4-T	uszkodzone porty, niska przepustowość 10/100 mBit
52	Laptop lenovo Thinkpad	2405-491/84-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura - wypadające klawisze, powolne działanie, uszkodzone porty USB
53	Moduł macierzy	2405-491/19-T	brak możliwości zastosowania, brak sprawnych przełączników 3com, przestarzały
54	laptop Lifebook E751167QM	2405-491/104-T	znaczne ślady zużycia, wyeksploatowana klawiatura, powolne działanie, uszkodzone porty USB

## URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE

## Załącznik nr 2/I

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	DRUKARKA LASEROWA HP2420 (IF260)	2402-491-25-T	zużyta, niesprawna
2	DRUKARKA LASEROWA HP2200 (IF014)	2402-491-26-T	zużyta, niesprawna
3	DRUKARKA ATRAMENTOWA HP710 (IF057)	2402-491-31-T	zużyta, niesprawna
4	DRUKARKA LASEROWA HP2200 (IF026)	2402-491-32-T	zużyta, niesprawna
5	DRUKARKA LASEROWA HP2200 (IF148)	2402-491-33-T	zużyta, niesprawna
6	DRUKARKA LASEROWA HP2300 (IF237)	2402-491-35-T	zużyta, niesprawna
7	DRUKARKA LASEROWA HP2420 (IF259)	2402-491-41-T	zużyta, niesprawna
8	LAPTOP FUJITSU LIFEBOOK E8310	2402-491-45-T	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
9	LAPTOP FUJITSU LIFEBOOK E8310	2402-491-47-T	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
10	DRUKARKA LASEROWA HP4050 (IF530)	2402-491-59-T	zużyta, niesprawna
11	DRUKARKA LASEROWA HP1200 (IF031)	2402-491-799-W	zużyta, niesprawna
12	DRUKARKA LASEROWA HP1200 (IF087)	2402-491-800-W	zużyta, niesprawna
13	DRUKARKA LASEROWA HP1200 (IF100)	2402-491-801-W	zużyta, niesprawna
14	DRUKARKA LASEROWA HP1200 (IF178)	2402-491-802-W	zużyta, niesprawna
15	DRUKARKA LASEROWA HP1200 (IF181)	2402-491-803-W	zużyta, niesprawna

## US Będzin

16	KOMPUTER VOBIS P4 (IF111)	2402-491 805-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
17	DRUKARKA HP1300 (IF234)	2402-491 806-W	zużyta, niesprawna
18	LAPTOP HP 6270S	2402-491 811-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
19	DRUKARKA LASEROWA HP1220 (IF028)	2402-491 812-W	zużyta, niesprawna
20	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF295)	2402-491 813-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
21	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF296)	2402-491 814-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
22	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF297)	2402-491 815-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
23	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF298)	2402-491 816-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
24	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF300)	2402-491 818-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
25	DRUKARKA LASEROWA HP3005 (IF315)	2402-491 821-W	zużyta, niesprawna
26	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF301)	2402-491 822-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
27	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF306)	2402-491 827-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
28	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF308)	2402-491 829-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
29	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF311)	2402-491 832-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
30	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF327)	2402-491 838-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
31	KOMPUTER CONROE1333-D667 (IF328)	2402-491 839-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
32	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF342)	2402-491 848-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.

US Będzin

33	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF344)	2402-491 849-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
34	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF349)	2402-491 853-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
35	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF354)	2402-491 856-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
36	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF359)	2402-491 858-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
37	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF361)	2402-491 859-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
38	KOMPUTER PERFECTUS TREND (IF362)	2402-491 860-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
39	KOMPUTER NTT BUSINESS W900F (IF403)	2402-491 877-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
40	KOMPUTER NTT BUSINESS W900F (IF407)	2402-491 881-W	zużyty, niesprawny, nie wspierany system op.
41	DRUKARKA LASEROWA OKIB720	2402-491 933-W	zużyta, niesprawna
42	DRUKARKA LASEROWA OKIB720	2402-491 934-W	zużyta, niesprawna
43	MONITOR	2402-491 1228-W	zużyty, stary model CRT
44	SERWER IBM XS225	2402-491 42-T	zużyty, nie używany

**Załącznik nr 2/I**  
**I URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	DRUKARKA HP LJ 4050N N S NL7N101449	2409-491/216-T	wyeksploatowana, uszkodzony piec, laser i elektronika
2	MONITOR LG LCD 19" L1930P	2409-491/1712-W	wypalona matryca
3	MONITOR LG LCD 19" L1930P	2409-491/1713-W	wypalona matryca
4	DRUKARKA HP DJ 1100	2409-491/2433-W	przestarzała, wyeksploatowana, uszkodzony podajnik
5	DRUKARKA HP LJ 1200	2409-491/2439-W	przestarzała, wyeksploatowana, wciąga papier
6	NOT.LE TP T61 T8100 1602G/XPP-LAPTOP	2409-491/435-T	przestarzały technologicznie, wypalona matryca, uszkodzony DVD- RW, niesprawna bateria
7	ZESTAW KOMP.ACTINA SIERRA+MONITOR PHILIPS	2409-491/3181-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
8	MONITOR LCD 19" HANSSG HA191PDB	2409-491/3304-W	wypalona matryca
9	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3469-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
10	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3482-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
11	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3486-W	uszkodzona płyta główna, niesprawny włącznik, przestarzały technologicznie
12	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3488-W	przestarzały technologicznie, zawiesza się
13	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3490-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
14	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3494-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
15	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491/3497-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie

16	NETTOP NTT BUSINESS W 770P ION2	2409-491 3592-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
17	NETTOP NTT BUSINESS W 770P ION2	2409-491 3596-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
18	NETTOP NTT BUSINESS W 770P ION2	2409-491 3597-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
19	TRILINE NETCORP	2409-491 3695-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
20	TRILINE NETCORP	2409-491/3698-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
21	TRILINE NETCORP	2409-491/3700-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
22	TRILINE NETCORP	2409-491/3701-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
23	TRILINE NETCORP	2409-491/3702-W	uszkodzona płyta główna, przestarzały technologicznie
24	NOTEBOOK IDEA PAD B590 LENOVO	2409-491 3888-W	uszkodzona płyta główna, niesprawną baterią, uszkodzona klawiatura
25	NOTEBOOK HP 450	2409-491/3892-W	uszkodzona matryca, płyta główna, klawiatura
26	MONITOR LG FLATRON L1753S M-085	2419-491/528-W	wypalona matryca
27	SERWER SIECIOWY DWUPROCESOROWY	2409-491/116-T	przestarzały technologicznie, brak wsparcia dla współczesnych systemów operacyjnych
28	DRUKARKA TALLY T 2155 N/S 3003320	2409-491/211-T	uszkodzona głowica, uszkodzona elektronika, wyeksploatowana
29	DRUKARKA HP LJ 4100DTN.KABEL BITRONIC 1,8M	2409-491.238-T	wyeksploatowana, uszkodzony piec, wciąga papier
30	DRUKARKA HP DJ 9650-PL	2409-491/1667-W	wyeksploatowana, nie drukuję
31	MONITOR LG LCD 19" L1930P	2409-491/1711-W	wypalona matryca
32	DRUKARKA HP DJ 1100	2409-491 2436-W	przestarzała, wyeksploatowana, wciąga papier



33	DRUKARKA HPLJ 1522NF MFP	2409-491 3141-W	wyeksplotowana, nie drukuj
34	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491 3447-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
35	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491 3448-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
36	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491 3449-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
37	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491/3450-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
38	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491/3451-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
39	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491/3452-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
40	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491/3453-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
41	KOMPUTER HP CQ 100EU AIO 20"	2409-491/3454-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
42	NETTOP ACER VERITOS N282G	2409-491 3483-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
43	KOPIARKA CYFROWA CANON IR1133A	2409-803/3503-W	wyeksplotowana, nie drukuj, nie skanuj
44	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3507-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
45	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3508-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
46	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3509-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
47	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3510-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
48	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3511-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie
49	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3512-W	uszkodzona plyta glowna. przestarzaly technologicznie

50	KOMPUTER NETTOP	2409-491 3513-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
51	KOMPUTER NETTOP	2409-491 3514-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
52	KOMPUTER NETTOP	2409-491 3515-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
53	KOMPUTER NETTOP	2409-491 3516-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
54	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3517-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
55	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3518-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
56	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3519-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
57	KOMPUTER NETTOP	2409-491/3520-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
58	NETTOP NTT BUSINESS W 770P ION2	2409-491/3598-W	uszkodzona płyta główna. przestarzały technologicznie
59	MONITOR LG21.5" E2242C	2409-491/3728-W	wypalona matryca
60	DRUKARKA GODEX G500	2409-491/3762-W	uszkodzona płyta głóna
61	MONITOR LG L1970H	2409-491/3903-W	wypalona matryca
62	MONITOR LG L1970H	2409-491/3905-W	wypalona matryca
63	MONITOR LG L1970H	2409-491/3912-W	wypalona matryca
64	MONITOR LG L1970H	2409-491/3916-W	wypalona matryca
65	MONITOR LG	2409-491 492-W	wypalona matryca
66	MONITOR LG	2409-491 498-W	wypalona matryca

67	MONITOR LG	2409-491 499-W	wypalona matryca
68	MONITOR LG	2409-491 505-W	wypalona matryca
69	MONITOR LG	2409-491 520-W	wypalona matryca
70	DRUKARKA HP LJ 4250DTN	2409-491 395-T	wyeksplotowana, uszkodzony piec, nie włącza się
71	DRUKARKA LASEROWA LEXMARK T64ODN	2409-491 427-T	wyeksplotowana, uszkodzony piec, uszkodzony dupleks
72	SERWER IBMX225;MONITOR SAMSUNG 755DFX;UPS APC SUA 1000I	2409-491 287-T	przestarzały technologicznie
73	SERWER IBMX225;MONITOR SAMSUNG 755DFX;UPS APC SUA 1000I	2409-491 288-T	przestarzały technologicznie
74	SERWER IBMX225;MONITOR SAMSUNG 755DFX;UPS APC SUA 1000I	2409-491 289-T	przestarzały technologicznie

## URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Załącznik nr 2/I

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	KOMPUTER OPTIMUS	2411-491/5-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
2	DRUKARKA HP LASER JET 2300DN	2411-491/6-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
3	DRUKARKA HP LASER JET 2300DN	2411-491/7-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
4	KOMPUTER OPTIMUS	2411-491/20-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
5	DRUKARKA HP LASER JET 4050N	2411-491/23-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
6	DRUKARKA TALLY T-2155	2411-491/27-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
7	DRUKARKA HP LASER JET 2300DN	2411-491/29-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
8	KOMPUTER OPTIMUS	2411-491/30-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
9	KOMPUTER HEWLETT PACKARD	2411-491/34-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
10	DRUKARKA HP LASER JET 2300DN	2411-491/38-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
11	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS W620	2411-491/41-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
12	DRUKARKA HP LASER JET 2200DN	2411-491/43-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
13	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 8010	2411-491/47-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
14	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 8010	2411-491/48-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
15	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 8010	2411-491/49-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows

16	LAPTOP DELL D530	2411-491/51-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
17	DRUKARKA HP LASER JET 4200N	2411-491/53-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
18	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 2030	2411-491/54-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
19	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 8010	2411-491/55-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
20	DRUKARKA HP LASER JET 4200N	2411-491/57-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
21	DRUKARKA HP LASER JET 3005DN	2411-491/59-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna
22	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV 8010	2411-491/64-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
23	LAPTOP FUJITSU SIEMENS APROV8010	2411-491/68-T	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
24	LAPTOP DELL D530	2411-491/118-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
25	DRUKARKA HP LASER JET 3005DN	2411-491/120-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
26	SERWER_TERMINALI_IOLAN	2411-491/113-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
27	DRUKARKA HP LASER JET 1200 SERIES	2411-491/131-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
28	DRUKARKA HP LASER JET 2300DN	2411-491/132-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
29	LAPTOP DELL D530	2411-491/136-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna, stary windows
30	TERMINAL GRAFICZNY	2411-491/139-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
31	TERMINAL GRAFICZNY	2411-491/140-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
32	TERMINAL GRAFICZNY	2411-491/141-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna

33	TERMINAL GRAFICZNY	2411-491/142-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
34	LAPTOP DELL D530	2411-491/144-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
35	MONITOR FUJITSU SIEMENS B17-2	2411-491/150-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
36	LAPTOP FUJITSU LIFEBOOK A532 i3-2370M	2411-491/196-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
37	DRUKARKA HP LASER JET 3005DN	2411-491/119-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
38	DRUKARKA OKI ML 3321	2411-491/115-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
39	DRUKARKA OKI ML 3321	2411-491/138-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna
40	KOMPUTER DELL OPTIPLEX 755	2411-491/145-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows
41	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/45-T	urządzenie wyeksploatowane
42	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/67-T	urządzenie wyeksploatowane
43	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/66-T	urządzenie wyeksploatowane
44	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/52-T	urządzenie wyeksploatowane
45	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/65-T	urządzenie wyeksploatowane
46	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/56-T	urządzenie wyeksploatowane
47	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/17-T	urządzenie wyeksploatowane
48	SWITCH_PRZELĄCZNIK	2411-491/12-T	urządzenie wyeksploatowane
49	LAPTOP FUJITSU SIEMENS SPRIMO V6545	2411-491/135-W	niesprawny, naprawa nieopłacalna. stary windows

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
<b>Lokalizacja</b>			
1	Drukarka Lexmark T430	2412-491/3373-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
2	Drukarka HP 2200	2412-491/3386-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
3	Urządzenie do inwentaryzacji	2412-803/3572-T	wyeksplotowany
4	DRUKARKA HP 1220	2412-491/3367-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
5	DRUKARKA HP LASERJET 2200	2412-491/3372-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
6	DRUKARKA HP LASERJET 2200	2412-491/3387-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
7	DRUKARKA HP LASERJET 4050	2412-491/3378-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
8	DRUKARKA KYOCERA	2412-491/3383-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
9	DRUKARKA T430DN LEXMARK	2412-491/3416-T	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
10	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2830-W	nie działa
11	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2820-W	nie działa
12	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2821-W	nie działa
13	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2822-W	nie działa
14	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2823-W	nie działa
15	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2824-W	nie działa
16	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2825-W	nie działa

17	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2826-W	nie działa
18	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2827-W	nie działa
19	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2829-W	nie działa
20	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2831-W	nie działa
21	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2832-W	nie działa
22	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2833-W	nie działa
23	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/2834-W	nie działa
24	KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO 5925	2412-491/3016-W	nie działa
25	KOMPUTER FUJITSU-SIEMENS E2100	2412-491/3434-T	nie działa
26	KOMPUTER FUJITSU-SIEMENS ES193	2412-491/3431-T	nie działa
27	KOMPUTER FUJITSU-SIEMENS ES193	2412-491/3432-T	nie działa
28	KOMPUTER FUJITSU-SIEMENS ES193	2412-491/3433-T	nie działa
29	KOMPUTER NETTOP ACER VERITON N282G	2412-491/2868-W	nie działa
30	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3092-W	przestarzały
31	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3111-W	przestarzały
32	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3112-W	przestarzały
33	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3116-W	przestarzały
34	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3117-W	przestarzały



35	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3118-W	przestarzały
36	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3099-W	przestarzały
37	KONCENTRATOR HUB SWITCH 3 COM	2412-491/3123-W	przestarzały
38	LAPTOP FSC 3505 T2050 WIN XP	2412-491/3422-T	nie działa
39	LAPTOP FSC 3505 T2050 WIN XP	2412-491/3423-T	nie działa
40	LAPTOP FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510	2412-491/3441-T	nie działa
41	LAPTOP FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510	2412-491/3439-T	nie działa
42	LAPTOP FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510	2412-491/3436-T	nie działa
43	LAPTOP FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510	2412-491/3437-T	nie działa
44	LAPTOP FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510	2412-491/3440-T	nie działa
45	LAPTOP FUJITSU V6505	2412-491/3143-W	nie działa
46	LAPTOP Toshiba Tecra A11-10M	2412-491/3146-W	nie działa
47	MONITOR - HYUNDAI X93SD	2412-491/3239-W	nie działa
48	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3171-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
49	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3165-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
50	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3168-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
51	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3169-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
52	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3170-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy

53	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3172-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
54	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3173-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
55	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3175-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
56	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3288-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
57	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3291-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
58	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3292-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
59	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491 3298-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
60	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3300-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
61	MONITOR - NEC 73VBK	2412-491 3313-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
62	MONITOR - NEC 73VBK	2412-491 3314-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
63	MONITOR - PHILIPS 180P2M	2412-491 3318-W	nie działa
64	MONITOR - PHILIPS 180P2M	2412-491 3319-W	nie działa
65	MONITOR - PHILIPS 180P2M	2412-491 3321-W	nie działa
66	MONITOR - PHILIPS 180P2M	2412-491 3320-W	nie działa
67	SERWER	2412-491 3363-T	nie działa
68	SKANER SJ 4370	2412-808 2687-W	nie działa
69	STREAMER ULTRIUM 448 -HP	2412-491 3393-T	nie działa
70	SWITCH	2412-491 3109-W	przestarzały

71	MONITOR - NEC 175VXM	2412-491/3302-W	mała przekątna i rozdzielczość matrycy
72	KOMPUTER NETTOP ACER VERITON N282G	2412-491/2862-W	nie działa
73	DRUKARKA LASERJET HP 1320N	2412-491/3037-W	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
74	DRUKARKA LASERJET HP 1320N	2412-491/3045-W	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
75	DRUKARKA LASERJET HP 1320N	2412-491/3026-W	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
76	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3101-W	nie działa
77	KONCENTRATOR HUB	2412-491/3102-W	nie działa
78	LAPTOP TOSIBA SATELITE PRO A50-A-10K „15.6” LED INTEL	2412-491/3158-W	nie działa
79	DRUKARKA LASERJET HP 1320N	2412-491/3033-W	wyeksplotowana, uszkodzona, nie działa
80	MONITOR - HYUNDAI X93SD	2412-491/3198-W	nie działa
81	SWITCH 2610	2412-491/3108-W	nie działa
82	PRZELĄCZNIK	2412-491/3409-T	nie działa

II US Gliwice  
Załącznik nr 2/I

II URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
<b>Lokalizacja</b>			
1	DRUKARKA BROTHER HL-5250DN	2413-491/53-T	niesprawna, zużyta
2	DRUKARKA BROTHER HL-5250DN	2413-491/396-W	niesprawna, zużyta
3	DRUKARKA KYOCERA	2413-491/43-T	niesprawna, zużyta
4	KSEROKOPIARKA RICOOH AFFICIO 1060	2413-808/3508-T	niesprawna, zużyta
5	POWIELACZ CYFROWY RISOGRAPH	2413-808/3482-T	niesprawna, zużyta
6	KSEROKOPIARKA RICOH AFFICIO 2018	2413-808/624-W	niesprawna, zużyta
7	PRZELĄCZNIK IOLAN	2413-491/429-W	uszkodzony
8	Serwer IBMX225	2413-491/2-T	stary system

## Załącznik nr 2/1

## URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	KOMPUTER PC	2415-491/112-W	NIESPRAWNY
2	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG DCX 4521F	2415-491/1163-W	NIESPRAWNE
3	SWITCH 3300	2415-491/1544-W	NIESPRAWNY
4	SWITCH 3300	2415-491/1548-W	NIESPRAWNY
5	SKANER HP 3500 C	2415-491/156-W	NIESPRAWNY
6	SWITCH 3300 3COM	2415-491/1687-W	NIESPRAWNY
7	MONITOR LCD MAG	2415-491/1805-W	NIESPRAWNY
8	MONITOR LCD MAG	2415-491/1958-W	NIESPRAWNY
9	DYSK TWARDY	2415-491/197-W	NIESPRAWNY
10	MONITOR LCD MAG	2415-491/2093-W	NIESPRAWNY
11	MONITOR LCD MAG	2415-491/2164-W	NIESPRAWNY
12	MONITOR LCD	2415-491/224-W	NIESPRAWNY
13	MONITOR LCD	2415-491/226-W	NIESPRAWNY
14	MONITOR LCD	2415-491/230-W	NIESPRAWNY
15	MONITOR LCD	2415-491/234-W	NIESPRAWNY
16	MONITOR LCD	2415-491/246-W	NIESPRAWNY
17	TERMINAL ABA	2415-491/250-W	NIESPRAWNY
18	TERMINAL ABA	2415-491/252-W	NIESPRAWNY
19	TERMINAL ABA	2415-491/261-W	NIESPRAWNY
20	MONITOR LCD ACER	2415-491/279-W	NIESPRAWNY
21	MONITOR LCD ACER	2415-491/281-W	NIESPRAWNY
22	MONITOR LCD ACER	2415-491/284-W	NIESPRAWNY
23	MONITOR LCD ACER	2415-491/285-W	NIESPRAWNY
24	MONITOR LCD ACER	2415-491/287-W	NIESPRAWNY
25	MONITOR LCD ACER	2415-491/290-W	NIESPRAWNY

26	TERMINAL ABA	2415-491 305-W	NIESPRAWNY
27	TERMINAL ABA	2415-491 306-W	NIESPRAWNY
28	TERMINAL ABA	2415-491 310-W	NIESPRAWNY
29	TERMINAL ABA	2415-491 311-W	NIESPRAWNY
30	TERMINAL ABA	2415-491 312-W	NIESPRAWNY
31	TERMINAL ABA	2415-491 314-W	NIESPRAWNY
32	TERMINAL ABA	2415-491 315-W	NIESPRAWNY
33	LAPTOP LENOVO	2415-491 319-W	NIESPRAWNY
34	LAPTOP LENOVO	2415-491 320-W	NIESPRAWNY
35	DRUKARKA HP 2200 DN	2415-491 32-T	NIESPRAWNA
36	KOMPUTER PC	2415-491 35-T	NIESPRAWNY
37	TERMINAL ABA	2415-491 379-W	NIESPRAWNY
38	TERMINAL ABA	2415-491 381-W	NIESPRAWNY
39	TERMINAL ABA	2415-491 383-W	NIESPRAWNY
40	KOMPUTER PC	2415-491 39-T	NIESPRAWNY
41	KOMPUTER PC	2415-491 40-T	NIESPRAWNY
42	MONITOR LCD LG	2415-491 418-W	NIESPRAWNY
43	MONITOR LCD LG	2415-491 430-W	NIESPRAWNY
44	MONITOR LCD	2415-491 434-W	NIESPRAWNY
45	KOMPUTER ELCOMP	2415-491 438-W	NIESPRAWNY
46	UPS APC 500	2415-491 446-W	NIESPRAWNY
47	KOMPUTER ELCOMP	2415-491 450-W	NIESPRAWNY
48	TERMINAL ABA	2415-491 454-W	NIESPRAWNY
49	TERMINAL ABA	2415-491 456-W	NIESPRAWNY
50	LAPTOP FUJITSU SIEMENS YK8J047182	2415-491 68-T	NIESPRAWNY
51	DRUKARKA LEXMARK E322	2415-491 71-T	NIESPRAWNA
52	DRUKARKA OKI MICROLINE 3321	2415-491 76-T	NIESPRAWNA
53	DRUKARKA OKI	2415-491 81-T	NIESPRAWNA
54	DRUKARKA HP 4100 N	2415-491 82-T	NIESPRAWNA

55	DRUKARKA HP 2300	2415-491 84-T	NIESPRAWNA
56	SWITCH ZYXEL	2415-808 2291-I	NIESPRAWNY
57	SERWER IBM X 225 (SAB)	2415-491 62-T	NIESPRAWNY

I URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH			Załącznik nr 2/l
Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	TERMINAL GRAFICZNY OPTIMUS	2416-491/3778-W	przestarzały technologicznie
2	SKANER HP SKAN JET 7650	2416-491/3784-W	uszkodzony
3	SWITCH 3COM 1100 3C 16950	2416-614/3925-T	uszkodzony
4	SWITCH 3COM 3300 3C 16980	2416-614/3928-T	uszkodzony
5	SWITCH 3COM 1100 3C 16950	2416-614/3924-T	uszkodzony
6	SWITCH 3 COM 8-PORTOWY	2416-614/3092-W	uszkodzony
7	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614/3094-W	uszkodzony
8	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614/3084-W	uszkodzony
9	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614/3085-W	uszkodzony
10	SWITCH 300 24-PORTOWY	2416-491/3933-T	uszkodzony
11	SWITCH 12-PORTOWY	2416-614/3095-W	uszkodzony
12	SWITCH 3COM 3300 3C 16980	2416-614/3927-T	uszkodzony
13	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614/3083-W	uszkodzony
14	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614/3087-W	uszkodzony
15	UPS ARES 1000	2416-614/3781-W	uszkodzony
16	DRUKARKA IGŁOWA LEXMARK 4227 PLUS	2416-491/94-T	uszkodzona
17	DRUKARKA IGŁOWA OKI 321	2416-491/7-W	uszkodzona
18	DRUKARKA IGŁOWA OKI 321	2416-491/8-W	uszkodzona
19	DRUKARKA IGŁOWA OKI 321	2416-491/9-W	uszkodzona
20	DRUKARKA IGŁOWA OKI 321	2416-491/10-W	uszkodzona
21	DRUKARKA IGŁOWA OKI NL 3321	2416-491/11-W	uszkodzona
22	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/12-W	uszkodzona
23	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/16-W	uszkodzona
24	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/17-W	uszkodzona
25	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/18-W	uszkodzona
26	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/20-W	uszkodzona
27	DRUKARKA IGŁOWA OKI ML 3321	2416-491/21-W	uszkodzona
28	DRUKARKA IGŁOWA OKI	2416-491/23-W	uszkodzona
29	DRUKARKA IGŁOWA OKI 321	2416-491/29-W	uszkodzona



30	DRUKARKA IGLOWA OKI 321	2416-491/30-W	uszkodzona
31	DRUKARKA LASEROWA HPLJ 4050DN	2416-491/71-T	uszkodzona
32	DRUKARKA LASEROWA HP2100	2416-491/14-W	uszkodzona
33	DRUKARKA LASEROWA HP2300DN	2416-491/75-T	uszkodzona
34	DRUKARKA LASEROWA HP2300DN	2416-491/81-T	uszkodzona
35	DRUKARKA LASEROWA HP2300DN	2416-491/78-T	uszkodzona
36	DRUKARKA LASEROWA	2416-491/13-W	uszkodzona
37	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II /CZARNY/	2416-491/149-W	przestarzały technologicznie
38	KOMPUTER DTK CUATRO 865G PRO	2416-491/110-W	przestarzały technologicznie
39	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II /CZARNY/	2416-491/138-W	przestarzały technologicznie
40	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS ESP P3510 E2200	2416-491/180-W	przestarzały technologicznie
41	KOMPUTER HP DC 5800 SFFC2DE8400	2416-491/217-W	(uszkodzony zasilacz) przestarzały technologicznie
42	KOMPUTER MAXDATA FAVORIT 3000 IM	2416-491/121-W	przestarzały technologicznie
43	KOMPUTER MAXDATA FAVORIT 3000 IM	2416-491/129-W	przestarzały technologicznie
44	KOMPUTER MAXDATA FAVORIT 3000 IM	2416-491/131-W	przestarzały technologicznie
45	KOMPUTER TRILINE PROFI 31G-7400XP	2416-491/209-W	przestarzały technologicznie
46	KOMPUTER TRILINE PROFI 31G-7400XP	2416-491/216-W	przestarzały technologicznie
47	KOMPUTER TRILINE PROFI 31G-7400XP	2416-491/198-W	przestarzały technologicznie
48	KOMPUTER TRILINE PROFI 31G-7400XP	2416-491/213-W	przestarzały technologicznie
49	KOMPUTER DTK CUATRO 865G-PRO	2416-491/111-W	przestarzały technologicznie
50	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS ESP P3510 E2200	2416-491/161-W	przestarzały technologicznie
51	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS ESP P3510 E2200	2416-491/192-W	przestarzały technologicznie
52	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS ESP P3510 E2200	2416-491/169-W	przestarzały technologicznie
53	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II /CZARNY/	2416-491/139-W	przestarzały technologicznie
54	KOMPUTER DTK CUATRO K8N; MONITOR SAMSUNG SM713N	2416-491/485-T	przestarzały technologicznie
55	SERWER HP TC2120	2416-491/3919-T	przestarzały technologicznie, uszkodzony
56	MONITOR LCD ASUS 17" MM17TE-B	2416-491/3969-W	przestarzały technologicznie
57	MONITOR LCD ASUS MB 17SE 17"	2416-491/3957-W	przestarzały technologicznie
58	KOMPUTER HP COMPAQ EVO D51V; MONITOR COMPAQ 1520	2416-491/3904-T	przestarzały technologicznie
59	KOMPUTER COMPAQ ; MONITOR	2416-491/3922-T	przestarzały technologicznie

60	MONITOR LCD ASUS 17" MM17TE-B	2416-808 3968-W	przestarzały technologicznie
61	MONITOR LCD ASUS 17" MM17TE-B	2416-491 3967-W	przestarzały technologicznie
62	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3982-W	przestarzały technologicznie
63	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3994-W	przestarzały technologicznie
64	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3979-W	przestarzały technologicznie
65	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3998-W	przestarzały technologicznie
66	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3991-W	przestarzały technologicznie
67	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3988-W	przestarzały technologicznie
68	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3997-W	przestarzały technologicznie
69	MONITOR LCD HYUNDAI X73S 17"	2416-491 3987-W	przestarzały technologicznie
70	TERMINAL GRAFICZNY OPTIMUS	2416-491 3776-W	przestarzały technologicznie
71	MONITOR PHILIPS LCD 19S1SB 19"	2416-491 4045-W	uszkodzony
72	MONITOR LCD SAMSUNG SM713N	2416-491 3950-W	przestarzały technologicznie
73	NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055	2416-491 1125-W	przestarzały technologicznie
74	NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS LB E 8310	2416-491 492-T	przestarzały technologicznie
75	NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS LB E 8310	2416-491 491-T	przestarzały technologicznie
76	NOTEBOOK PANORAMICZNY HP NX7010 PN	2416-491 472-T	przestarzały technologicznie
77	KOMPUTER PC	2416-491 465-T	przestarzały technologicznie
78	MONITOR PHILIPS LCD 19S1SB 19"	2416-491 4046-W	uszkodzony
79	KONCENTRATOR 3 COM	2416-614 3093-W	uszkodzony
80	SWITCH 3COM 3300	2416-614 3929-T	uszkodzony
81	KOMPUTER MAXDATA FAVORIT 3000 IM	2416-491 130-W	przestarzały technologicznie
82	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II / CZARNY	2416-491 135-W	przestarzały technologicznie
83	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II / CZARNY	2416-491 143-W	przestarzały technologicznie
84	KOMPUTER INTEL C2D E4500 DEVCOM II / CZARNY	2416-491 145-W	przestarzały technologicznie
85	DRUKARKA LASEROWA HP2300DN	2416-491 76-T	uszkodzony
86	DRUKARKA LASEROWA HP2300DN	2416-491 82-T	uszkodzony

## URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	Serwer Asus SK-11	2430-491/1917-T	Brak licencji na system operacyjny, brak macierzy sprzętowej.
2	Serwer IBM X225 SK-9	2430-491/1906-T	Przestarzały sprzęt.
3	KOMPUTER NTT BUSINESS W930G WKS-2430-91	2430-491/142-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
4	KOMPUTER NTT BUSINESS W930G WKS-2430-92	2430-491/143-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
5	KOMPUTER NTT BUSINESS W930G WKS-2430-93	2430-491/144-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
6	KOMPUTER NTT BUSINESS W910G WKS-2430-094	2430-491/131-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
7	KOMPUTER NTT BUSINESS W910G WKS-2430-95	2430-491/120-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
8	KOMPUTER NTT BUSINESS W902G WKS-2430-96	2430-491/121-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
9	KOMPUTER OPTITECH DP 400 WKS-2430-097	2430-491/2010-T	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
10	SERWER DRUKARKOWY AXIS 540+ O-39	2430-491/1935-W	Sprzęt zepsuty.
11	SERWER DRUKARKOWY D-LINK DP-301P+ O-87	2430-491/1942-W	Sprzęt zepsuty.
12	SERWER DRUKARKOWY D-LINK DP-301P+ O-86	2430-491/1943-W	Sprzęt zepsuty.
13	SERWER DRUKARKOWY D-LINK DP-301P+ O-85	2430-491/2000-W	Sprzęt zepsuty.
14	SKANER HP SCANJET 5300 O-35	2430-491/1897-W	Sprzęt nie kompatybilny z systemami nowszymi niż Windows Vista
15	monitor LCD 17" Benq Q7T5 MK-195	2430-491/196-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
16	monitor LCD 17" Benq Q7T5 MK-193	2430-491/195-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
17	MONITOR LCD 17" LG L1732S MK-180	2430-491/551-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
18	MONITOR LCD 17" LG L1732S MK-185	2430-491/190-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.

## INF1

19	MONITOR LCD 17" BENQ Q7T5 MK-190	2430-491/193-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
20	MONITOR LCD 17" SAMSUNG 750B S MK-174	2430-491/185-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
21	MONITOR LCD 17" SAMSUNG 750B S MK-172	2430-491/183-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
22	MONITOR BENQ 17" LCD Q7T5 MK-192	2401-491/4316-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
23	MONITOR LCD 17" BENQ Q7T5 MK-191	2430-491/194-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
24	MONITOR LCD 17" LG L1752SQ MK-178	2430-491/187-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
25	MONITOR LCD 17" NEC ASLCD72VM - BK MK-176	2430-491/186-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
26	MONITOR LCD 17" LG L1732S MK-179	2430-491/188-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
27	MONITOR LCD 17" BENQ Q7T5 MK-189	2430-491/192-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
28	MONITOR LCD 17" LG L1732S MK-182	2430-491/189-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
29	ACCESS POINT 3COM AP7250 O-58	2430-491/1928-W	Sprzęt przestarzały o niskich parametrach technicznych i słabych zabezpieczeniach transmisji.
30	ACCESS POINT 3COM AP7250 O-57	2430-491/1929-W	Sprzęt przestarzały o niskich parametrach technicznych i słabych zabezpieczeniach transmisji.
31	UPS BULL 6723 O-2	2430-491/2006-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
32	HUB D-LINK DFE-816STX O-23	2430-491/1927-W	Sprzęt o niskich parametrach technicznych, uciążliwe użytkowanie.
33	UPS APC SMART-UPS V/S 1000 O-5	2430-491/1933-W	Sprzęt uszkodzony, brak baterii uniemożliwia użytkowanie.

INF1

34	MONITOR LCD 19" LG FLATRON 1919S MK-199	2430-491/200-W	Sprzęt uszkodzony, sprzęt o niskich parametrach technicznych - naprawa nieopłacalna .
35	KOMPUTER NTT BUSINESS W902G WKS-2430-110	2430-491/126-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
36	KOMPUTER NTT BUSINESS W902G WKS-2430-111	2430-491/127-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
37	KOMPUTER NTT BUSINESS W902G WKS-2430-112	2430-491/140-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
38	KOMPUTER NTT BUSINESS W902G WKS-2430-113	2430-491/136-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.
39	KOMPUTER NTT BUSINESS W910G WKS-2430-114	2430-491/141-W	Przestarzały sprzęt, system operacyjny Windows Vista.

## US Zabrze

## Załącznik nr 2/I

## URZĄD SKARBOWY W ZABRZU

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu
1	KOMPUTER FSP 7935	2433-491/2576-W	sprawny, niewspierany system operacyjny Vista
2	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS	2433-491/2778-T	uszkodzona płyta główna
3	DRUKARKA HP LJ 1300	2433-491/2520-W	Uszkodzona
4	DRUKARKA HP LJ 1020	2433-491/2533-W	Uszkodzona
5	DRUKARKA HP LJ P 2015 DN	2433-491/2544-W	Uszkodzona
6	DRUKARKA HP 1320	2433-491/2806-T	Uszkodzona
7	DRUKARKA HP LJ 4050 N	2433-491/2763-T	Uszkodzona
8	DRUKARKA HP LJ 4050 N	2433-491/2760-T	Uszkodzona
9	DRUKARKA TALLY	2433-491/2756-T	Uszkodzona
10	DRUKARKA OKI ML 3321	2433-491/2443-W	Niesprawna, brakuje istotnych elementów do dalszej pracy
11	SWITCH	2433-491/3087-I	Wolny, przestarzały
12	DRUKARKA CLEVER TTP-242	2433-491/2441-W	brak sterowników
13	DRUKARKA HP LJ 1200	2433-491/2461-W	Niesprawna, brakuje istotnych elementów do dalszej pracy
14	LAPTOP NOTEBOOK FSC AP V 3505	2433-491/2536-W	sprawny, niewspierany system operacyjny Vista
15	LAPTOP NOTEBOOK FSC AP V 3505	2433-491/2535-W	sprawny, niewspierany system operacyjny Vista
16	LAPTOP NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS	2433-491/2792-T	sprawny, niewspierany system operacyjny Vista
17	LAPTOP NOTEBOOK TOSHIBA	2433-491/2793-T	sprawny, uszkodzona matryca która barwi na niebiesko, niewspierany system operacyjny Vista Home
18	LAPTOP NOTEBOOK TOSHIBA P300-1EG17	2433-491/2795-T	sprawny, niewspierany system operacyjny Vista Home
19	LAPTOP HP PROBOOK 455	2433-491/3038-W	uszkodzona płyta główna
20	KOMPUTER FUJITSU SIEMENS	2433-491/2775-T	sprawny, niewspierany system operacyjny Windows XP Professional