

Protokół z wykonania kompleksowego przeglądu stanu instalacji HVAC

Nr sprawy: 2401-ILN.213.87.2023.4

Zamawiający		Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice			
Lokalizacja urzędnia		Śląski Urząd Celno Skarbowy w Katowicach ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj urządzenia	Producent, model urządzenia	Nr seryjny	Uwagi:
1.	009	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00191	-
2.	013	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00185	-
3.	014	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00201	-
4.	015	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00192	Uzupełnić izolację instalacji WL
5.	016	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00189	Uszkodzony termosłownik zaworu mieszającego WL
6.	017	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00183	Uzupełnić izolację instalacji WL
7.	019	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00165	-

8.	020	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00194	-
9.	021	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00261	Uzupełnić izolację instalacji WL
10.	022	Klimakonwektor	YORK VY19060009D02	FC 1005-00220	-
11.	022	Klimakonwektor	YORK VY19060009D02	FC 1005-00219	-
12.	023	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00262	-
13.	025a	Klimakonwektor	YORK VY19100009D01	FC 1005-00257	Uszkodzony silnik wentylatora
14.	025	Klimakonwektor	YORK VY19060009D02	FC 1005-00222	Niesprawna automatyka sterująca
15.	025	Klimakonwektor	YORK VY19060009D02	FC 1005-00221	Niesprawny zawór regulacyjny CT
16.	026	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00212	-
17.	027	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00237	Uzupełnić izolację instalacji WL
18.	028	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00213	Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT
19.	029	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00209	-
20.	030	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00264	Uszkodzony silnik wentylatora Niesprawny zawór regulacyjny CT Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT

21.	031	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	49371001-206635-001	-
22.	032	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00258	-
23.	110	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00246	-
24.	111	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00216	-
25.	112	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00270	Uszkodzony silnik wentylatora
26.	113	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00269	-
27.	114	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00260	Uszkodzony silnik wentylatora Uzupełnić izolację instalacji WL
28.	115	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00168	-
29.	116	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00166	-
30.	117	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00227	Uzupełnić izolację instalacji WL
31.	118	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00203	-
32.	119	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00253	Uszkodzony termostotownik zaworu mieszającego WL Uszkodzony silnik wentylatora
33.	120	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00199	-
34.	121	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00252	-

35.	122	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00249	-
36.	123	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00248	Niesprawny zawór regulacyjny CT Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT
37.	124	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00228	-
38.	125	Klimakonwektor	YORK VY19040000801	FC 1005-00188	Niesprawny zawór regulacyjny WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
39.	126	Klimakonwektor	YORK VY19020010D01	FC 1005-00178	Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
40.	127	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00271	-
41.	210	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00239	-
42.	211	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00195	-
43.	212	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00274	-
44.	213	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00276	Uzupełnić izolację instalacji WL Uszkodzony silnik wentylatora
45.	214	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00263	Uszkodzony silnik wentylatora Nieszczelność na połączeniu zaworu mieszającego
46.	215	Klimakonwektor	YORK VY19020010D01	FC 1005-00177	-
47.	216	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00224	Nieszczelność na połączeniu zaworu mieszającego

48.	217	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00240	-
49.	218	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00198	Uzupełnić izolację instalacji WL
50.	219	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00238	-
51.	223	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00225	-
52.	224	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00218	-
53.	225	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00230	-
54.	226	Klimakonwektor	YORK VY19020010D01	FC 1005-00176	-
55.	227	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00259	-
56.	310	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00211	Niesprawna automatyka sterująca
57.	311	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00275	Niesprawna automatyka sterująca Niesprawny zawór regulacyjny CT Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT
58.	312	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00196	Niesprawna automatyka sterująca Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
59.	313	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00204	Niesprawna automatyka sterująca Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT

60.	314	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00	Niesprawna automatyka sterująca
61.	315	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00169	Niesprawna automatyka sterująca
62.	316	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00251	Niesprawna automatyka sterująca Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT Uzupełnić izolację instalacji WL
63.	317	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00215	Niesprawna automatyka sterująca Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
64.	318	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00182	Niesprawna automatyka sterująca
65.	319	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00171	Niesprawna automatyka sterująca Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
66.	320	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00163	Niesprawna automatyka sterująca
67.	321	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00193	Niesprawna automatyka sterująca
68.	322	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00233	Niesprawna automatyka sterująca
69.	323	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00250	Niesprawna automatyka sterująca
70.	324	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00254	Niesprawna automatyka sterująca
71.	325	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00247	Niesprawna automatyka sterująca

72.	326	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00236	Niesprawny zawór regulacyjny CT Niesprawna automatyka sterująca
73.	327	Klimakonwektor	YORK VY19020010D01	FC 1005-00175	Niesprawny zawór regulacyjny CT Niesprawna automatyka sterująca
74.	328	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00266	Niesprawny zawór regulacyjny WL Niesprawna automatyka sterująca
75.	329	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00247	Uszkodzony silnik wentylatora Niesprawna automatyka sterująca
76.	411	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00190	-
77.	412	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00232	-
78.	413	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00234	-
79.	414	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00217	-
80.	415	Klimakonwektor	YORK VY19060009D01	FC 1005-00214	-
81.	416	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00273	Niesprawny zawór regulacyjny CT
82.	417	Klimakonwektor	YORK VY19100010D01	FC 1005-00267	Niesprawny zawór regulacyjny WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL
83.	418	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00170	-
84.	419	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00229	-
85.	420	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00180	Niesprawny zawór regulacyjny WL Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego WL

86.	421	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00164	-
87.	422	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00172	-
88.	423	Klimakonwektor	YORK VY19020009D01	FC 1005-00167	Uszkodzony termostat zaworu mieszającego CT
89.	424	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00181	-
90.	425	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00244	-
91.	425	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00241	-
92.	426	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00235	Nieszczelność na połączeniu zaworu mieszającego
93.	427	Klimakonwektor	YORK VY19020010D01	FC 1005-00174	Uszkodzony termostat zaworu mieszającego CT
94.	428	Klimakonwektor	YORK	brak	-
95.	429	Klimakonwektor	YORK VY19030002D13	FC 1109-00760	Niesprawny zawór regulacyjny WL Uszkodzony termostat zaworu mieszającego WL
96.	510	Klimakonwektor	YORK VY19080002D03	FC 1109-00761	Uszkodzony silnik wentylatora Uszkodzony termostat zaworu mieszającego WL
97.	511	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00223	-
98.	512	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00243	Uszkodzony termostat zaworu mieszającego CT

99.	513	Klimakonwektor	YORK VY19030009D01	FC 1005-00184	-
100.	514	Klimakonwektor	YORK VY19080010D01	FC 1005-00255	-
101.	515	Klimakonwektor	YORK VY19080010D01	FC 1005-00256	-
102.	516	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00208	Niesprawny zawór regulacyjny CT Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT
103.	517	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00206	Niesprawny zawór regulacyjny CT Niesprawny zawór regulacyjny WL
104.	518	Klimakonwektor	YORK VY19030008D01	FC 1005-00176	Niesprawny zawór regulacyjny CT Niesprawny zawór regulacyjny WL
105.	520	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00197	Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT
106.	521	Klimakonwektor	YORK VY19040008D01	FC 1005-00186	-
107.	522	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00242	-
108.	523	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00202	-
109.	524	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00210	Uszkodzony silnik wentylatora
110.	525	Klimakonwektor	YORK VY19060010D01	FC 1005-00226	-
111.	529	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00205	Nieszczelność na połączeniu zaworu mieszającego
112.	530	Klimakonwektor	YORK VY19060008D01	FC 1005-00207	Uszkodzony termostownik zaworu mieszającego CT

JKMS Justyna Stępnik
Annopole Nowe 21
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-170-50-10

Miejscowość: Katowice

113.	532	Klimakonwektor	YORK VY19040009D01	FC 1005-00200	Nieszczelność na połączeniu zaworu mieszającego
114.	533	Klimakonwektor	YORK VY19040008D01	FC 1005-00187	-

UWAGI:

Cały system WL i CT wymaga wykonania regulacji przepływów.
Na całym piętrze 3 nie działa BMS.

Michał Stępnik
specjalista ds. serwisu

CERTYFIKAT: FGAZ-O/14/00080/19

podpis Wykonawcy