

Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu informatycznego

Lp.	Opis	Nr inwentarzowy	Opis stanu technicznego sprzętu	Data nabycia	Wartość początkowa	CENA* (przy braku wartości początkowej)	Stopień zużycia	Współczynnik urynkowienia	wartość jednostkowa składnika rzeczowego	Propozycja dalszego zagospodarowania	Uwagi
Lokalizacja - II US w Bielsku-Białej											
1	serwer Primergy RX300S4	2404-491/2745-T	składnik majątku jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	2009-05-06	24 827,00 zł		0,1	0,5	1 241,35	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
2	PRZEŁĄCZNIK (SWITCH) D-LINK	brak	Przestarzały technologicznie	2005-12-22	86,04 zł		0,1	0,5	4,30	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2760-W
3	PRZEŁĄCZNIK (SWITCH) D-LINK	brak	Przestarzały technologicznie	2006-05-19	115,90 zł		0,1	0,5	5,80	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2761-W
4	przełącznik (SWITCH)	brak	Przestarzały technologicznie	2006-05-19	115,90 zł		0,1	0,5	5,80	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2762-W
5	przełącznik (switch)	brak	Przestarzały technologicznie	2006-12-21	65,00 zł		0,1	0,5	3,25	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2764-W
6	przełącznik (switch)	brak	Przestarzały technologicznie	2006-12-21	65,00 zł		0,1	0,5	3,25	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2765-W
7	przełącznik SWITCH	brak	Przestarzały technologicznie	2006-12-21	65,00 zł		0,1	0,5	3,25	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2766-W
8	przełącznik DK-VM4 D-LINK	brak	Przestarzały technologicznie	2007-02-05	269,00 zł		0,1	0,5	13,45	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2767-W
9	przełącznik Switch Dlink	brak	Przestarzały technologicznie	2007-09-24	73,20 zł		0,1	0,5	3,66	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2768-W
10	przełącznik Switch Dlink	brak	Przestarzały technologicznie	2007-09-24	73,20 zł		0,1	0,5	3,66	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2769-W
11	przełącznik Switch Dlink 8 port	brak	Przestarzały technologicznie	2007-10-19	67,10 zł		0,1	0,5	3,36	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2770-W
12	przełącznik Switch Dlink 8 port	brak	Przestarzały technologicznie	2007-10-19	67,10 zł		0,1	0,5	3,36	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2771-W
13	przełącznik Switch Dlink 8 portowy	brak	Przestarzały technologicznie	2008-01-22	73,20 zł		0,1	0,5	3,66	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2774-W
14	przełącznikDlink	brak	Przestarzały technologicznie	2008-03-13	79,30 zł		0,1	0,5	3,97	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/2777-W
15	skaner Canon	2404-491/2910-W	Przestarzały technologicznie	2007-12-19	488,00 zł		0,1	0,5	24,40	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
16	skaner	2404-491/2911-W	Przestarzały technologicznie	2011-12-28	615,00 zł		0,1	0,5	30,75	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
17	skaner	2404-491/2912-W	Przestarzały technologicznie	2012-12-27	479,70 zł		0,1	0,5	23,99	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
18	terminal multimedialny Infomat	2404-491/3007-T	Przestarzały technologicznie	2005-12-22	12 999,00 zł		0,1	0,5	649,95	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
19	DYSK TWARDY WD BLACK	brak	Przestarzały technologicznie	2014-12-23	270,60 zł		0,1	0,5	13,53	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/3150-W
20	DYSK TWARDY WD BLACK	brak	Przestarzały technologicznie	2014-12-23	270,60 zł		0,1	0,5	13,53	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/3149-W
21	DYSK TWARDY WD BLACK	brak	Przestarzały technologicznie	2014-12-23	270,60 zł		0,1	0,5	13,53	nieodpłatne przekazanie/darowizna	poprzedni nr inw. 2404-491/3148-W
22	Dysk SSD	2404-491/2914-W	uszkodzenia fizyczne - całkowicie niesprawny	2012-12-27	1 980,30 zł		0,1	0,5	99,02	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
23	Dysk SSD	2404-491/2915-W	uszkodzenia fizyczne - całkowicie niesprawny	2012-12-27	1 980,30 zł		0,1	0,5	99,02	nieodpłatne przekazanie/darowizna	(ewid. ilościowa)

24	Dysk SSD	2404-491/2916-W	uszkodzenia fizyczne - całkowicie niesprawny	2012-12-27	1 980,30 zł		0,1	0,5	99,02	nieodpłatne przekazanie/darowizna	(ewid. ilościowa)
25	Dysk SSD	2404-491/2917-W	uszkodzenia fizyczne - całkowicie niesprawny	2012-12-27	1 980,30 zł		0,1	0,5	99,02	nieodpłatne przekazanie/darowizna	(ewid. ilościowa)
26	Dysk SSD	2404-491/2918-W	uszkodzenia fizyczne - całkowicie niesprawny	2012-12-27	1 980,30 zł		0,1	0,5	99,02	nieodpłatne przekazanie/darowizna	(ewid. ilościowa)
27	Drukarka Zebra 2844	2404-491/2976-W	Uszkodzony port UB i Przestarzała technologicznie	2006-12-21	1 708,06 zł		0,1	0,5	85,40	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak
28	ZESTAW BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	2401-487/13966-W	uszkodzony kabel	2017-02-22	614,96 zł		0,1	0,5	30,75	nieodpłatne przekazanie/darowizna	brak

