

Ocena techniczna nr: 017/24

data badania : 29.07.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1028.2024**

z dnia 26 czerwca 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 17.07.2024r. w miejscowości Chwaliszew
ul. Zdunowska 30 63-750 Sulmierzyce w obecności przedstawiciela właściciela
i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 65526
Numer identyfikacyjny:	VF3WANFUC33350960
Marka pojazdu:	PEUGEOT
Typ/ model:	207
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	1587cm³
Moc silnika:	80kW
Rodzaj silnika:	ZI
Kolor nadwozia:	pomarańczowy
Data pierwszej rejestracji:	28.04.2006r.
Data pierwszej rejestracji:	06.07.2023r.
Badanie techniczne ważne do:	06.06.2025r.
Stan licznika:	223 646km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie – brak możliwości,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru pomarańczowego,
- zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni posiada pouszkodzony lakier,
- lusterko zewnętrzne lewe uszkodzona obudowa,
- krawędź drzwi lewych przednich odpryski lakieru,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części skorodowane,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze kół ze stopów lekkich pouszkodowane,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki fotela przedniego lewego powypalana,
- szyba czołowa posiada odpryski po kamieniach,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 195/55 R16 87V w stanie użytecznym,
- koło zapasowe nie używane,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym po usunięciu niektórych nieprawidłowości kwalifikuje się dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT VII-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustaliam jego wartość na 10 500zł. brutto dziesięć tysięcy pięćset złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 16 szt. zdj. Fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*

Ocena techniczna nr: 017/24

data badania : 29.07.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1028.2024**

z dnia 26 czerwca 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 17.07.2024r. w miejscowości Chwaliszew ul. Zduńska 30 63-750 Sulmierzyce w obecności przedstawiciela właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 65526
Numer identyfikacyjny:	VF3WANFUC33350960
Marka pojazdu:	PEUGEOT
Typ/ model:	207
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	1587cm³
Moc silnika:	80kW
Rodzaj silnika:	ZI
Kolor nadwozia:	pomarańczowy
Data pierwszej rejestracji:	28.04.2006r.
Data pierwszej rejestracji:	06.07.2023r.
Badanie techniczne ważne do:	06.06.2025r.
Stan licznika:	223 646km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie – brak możliwości,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru pomarańczowego,
- zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni posiada pouszkodzony lakier,
- lusterko zewnętrzne lewe uszkodzona obudowa,
- krawędź drzwi lewych przednich odpryski lakieru,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części skorodowane,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze kół ze stopów lekkich pouszkodzone,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki fotela przedniego lewego powypalana,
- szyba czołowa posiada odpryski po kamieniach,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 195/55 R16 87V w stanie użytecznym,
- koło zapasowe nie używane,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym po usunięciu niektórych nieprawidłowości kwalifikuje się dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT VII-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalam jego wartość na 10 500zł. brutto dziesięć tysięcy pięćset złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 16 szt. zdj. Fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*