

**Ocena techniczna nr: 031/3/2024**

**data badania : 18.12.2024r.**

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

**63- 700 Krotoszyn**

Zakres oceny: **Ustalenie wartości ruchomości - maszyny.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.2152.2024.1.BUER**

**z dnia 18 listopada 2024r.**

*Uwaga: oględzin motocykla dokonano w dniu 18.12.2024r. na terenie posesji właściciela pojazdu w Krotoszynie w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego.*

**Dane techniczne:**

Numer rejestracyjny:	<b>PKR GF 25</b>
Numer VIN:	<b>RFBS8001082900357</b>
Marka:	<b>KYMCO</b>
Typ/model:	<b>SUPER BET&amp;WIN</b>
Rodzaj pojazdu:	<b>motorower</b>
Kolor pojazdu:	<b>biało-czerwono-czarny</b>
Data pierwszej rejestracji:	<b>10.06.2008r.</b>
Pojemność silnika:	<b>49,5cm<sup>3</sup></b>
Moc silnika:	<b>2,83kW</b>
Przebieg:	<b>5058km</b>
Masa własna:	<b>120kg</b>
Dopuszczalna masa całkowita:	<b>290kg</b>
Ilość osób:	<b>2</b>

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie brak możliwości,
- pracy silnika nie zbadano,
- układ przeniesienia napędu łańcuchem na koło tylne - pracy nie badano brak możliwości,
- osłony boczne silnika koloru czarnego pouszkodowane,
- osłona tłumika układu wydechowego uszkodzona,
- pozostały osprzęt kpl. zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,

**RAMA I NADWOZIE**

- rama lakierowana koloru czarnego,
- błotnik przedni i tylny lakierowany w kolorze czarnym,
- osłona zbiornika paliwa koloru białego,
- osłony boczne plastikowe lakierowane posiadają uszkodzenia rysy,

## ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych,
- wahacz tylny bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
- sprawności działania hamulca nie badano,

## OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- nakładka zestawu wskaźników i kierownicy posiada widoczne uszkodzenia mechaniczne,
- pozostałe wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

## OGUMIENIE

- opony 120/70 – 12 56J w stanie użytecznym.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niesprawności kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.**

**Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT XII-2024 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustaliam jego wartość na 2 300,00zł słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.  
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

=====

Wykonano 13 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 18.12.2024r.

Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczczyk  
Podpis na oryginale