

Ocena techniczna nr: 023/1/24

data badania : 05.09.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1420.2024**

z dnia 30 sierpnia 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 04.08.2024r. w Koźminie Wielkopolskim na posesji przy ul. Klasztornej 70 w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 03257
Numer identyfikacyjny:	WAUZZZ4F48N115941
Marka pojazdu:	AUDI
Typ/ model:	A6
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	2967cm³
Moc silnika:	171kW
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	czarny
Data pierwszej rejestracji:	16.03.2009r.
Data pierwszej rejestracji:	31.05.2010r.
Badanie techniczne ważne do:	14.02.2025r.
Stan licznika:	352 551km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie silnika prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru czarnego,
- zderzaki lakierowane,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- szyba czołowa duży odpryski po kamieniu,
- listwy ozdobne dolne nadwozia pouszkodowane,

- krawędzie drzwi pouszkodzone posiadają ogniska korozji,
- progi posiadają niewielkie uszkodzenia i ogniska korozji,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze kół ze stopów lekkich pouszkodzone,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- reflektor przedni prawy uszkodzony,
- tapicerka fotela kierowcy przetarta,
- wnętrze zniszczone trwale zabrudzone,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 225/55 R17 97H zużyte w znacznym stanie,
- posiada koło zapasowe,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT IX-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalam jego wartość na 19 000zł. brutto dziewiętnaście tysięcy złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 28 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*

Ocena techniczna nr: 023/1/24

data badania : 05.09.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1420.2024**

z dnia 30 sierpnia 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 04.08.2024r. w Koźminie Wielkopolskim na posesji przy ul. Klasztornej 70 w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 03257
Numer identyfikacyjny:	WAUZZZ4F48N115941
Marka pojazdu:	AUDI
Typ/ model:	A6
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	2967cm³
Moc silnika:	171kW
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	czarny
Data pierwszej rejestracji:	16.03.2009r.
Data pierwszej rejestracji:	31.05.2010r.
Badanie techniczne ważne do:	14.02.2025r.
Stan licznika:	352 551km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie silnika prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru czarnego,
- zderzaki lakierowane,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- szyba czołowa duży odpryski po kamieniu,
- listwy ozdobne dolne nadwozia pouszkodowane,

- krawędzie drzwi pouszkodzone posiadają ogniska korozji,
- progi posiadają niewielkie uszkodzenia i ogniska korozji,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze kół ze stopów lekkich pouszkodzone,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- reflektor przedni prawy uszkodzony,
- tapicerka fotela kierowcy przetarta,
- wnętrze zniszczone trwale zabrudzone,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 225/55 R17 97H zużyte w znacznym stanie,
- posiada koło zapasowe,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT IX-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalam jego wartość na 19 000zł. brutto dziewiętnaście tysięcy złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 28 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*

